

Oppfølging av tilsyn 2023

Oppdal kommune

Objekt	Tema	Tilsyn fra	Dato	Funn	Type avvik	Avvik lukket
Barnehagemyndigheten	Sildrevegen 2b	Oppdal kommune	21. jun.	10 avvik	<ul style="list-style-type: none"> • Sokkeletasjen ved barnehagen skal ikke benyttes av barna. • Dersom kjøkkenet også skal benyttes av barn, må det gjennomføres sikkerhetstiltak som kaserollevern, sikring gav skuffer og skap. • Skadet materiale på kjøkken må repareres, slik at det blir glatte flater som er lett og holde ren. • Lysmåling må gjennomføres for å sikre at det er tilfredsstillende lys. • Radonmåling med sporfilm gjennomføres av oppholdsrommene. • Det må etableres vaskeremme med skåldesperre og et ekstra toalett på badet. • Stellebenken for småbarn skal være tilknyttet vask med dusjmulighet. • Det må etableres gjerde med grind som forbinder uteområdet med friområdet, slik at veien gjennom området stenges av. • Friområdet må ryddes for søppel og busker beskjæres slik at området blir mer oversiktlig. • Parkeringsmulighetene for foreldre må vurderes i forhold til trafiksikkerhet og tilrettelegges ut ifra risikovurderinger. 	Ja
Aune barneskole	Særskilt språkopplæring	Statsforvalteren	8. feb.	0 avvik	Ikke aktuelt	Ja
Engvegen 2	Branntilsyn	TBRT	26. jan.	3 avvik	<p>Avvik 1 Bygningens brannsikkerhetsnivå tilfredsstiller ikke kravene i forskrift om brannforebygging.</p> <p>Avvik 2 Eier kunne ikke dokumentere at pliktene etter §§ 4 og 5 er oppfylt.</p> <p>Avvik 3 Brukeren har ikke iverksatt rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann.</p>	Ja
ODMS	Branntilsyn	TBRT	30.mar	2 avvik	<p>Avvik 1 Oppdal kommune kunne ikke dokumentere at sine plikter er oppfylt.</p> <p>Avvik 2 Oppdal kommune har ikke utført tilstrekkelig ettersyn/egenkontroll av bygningsdeler og installasjoner i byggverket som skal begrense konsekvensene av brann.</p>	Svart ut
Bjerkehagen 1	Branntilsyn	TBRT	26. jan.	3 avvik	<p>Avvik 1 Eieren av bygget har ikke sørget for at installasjoner i byggverket som skal begrense konsekvensene av brann, blir vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.</p> <p>Avvik 2 Eier kunne ikke dokumentere at pliktene etter §§ 4 og 5 er oppfylt.</p> <p>Avvik 3 Brukeren har ikke iverksatt rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann.</p>	Ja

Oppfølging av tilsyn 2023

Oppdal kommune

Objekt	Tema	Tilsyn fra	Dato	Funn	Type avvik	Avvik lukket
Lønset samfunnshus	Branntilsyn	TBRT	27. jun.	2 avvik	Avvik 1 Lønset samfunnshus har ikke sørget for at installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Avvik 2 Bygningen brukes ikke i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.	Ja
Oppdal helsesenter	Branntilsyn	TBRT	22. jun.	3 avvik	Avvik 1 Helsesenteret sørger ikke for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon. Avvik 2 Oppdal kommune har ikke sørget for at sikkerhetsnivået i bygget tilfredsstillende kravene gitt i gjeldende byggeforskrifter. Avvik 3 Oppdal kommune har ikke sørget for tilfredsstillende branntekniske tegninger for helsesenteret.	Svart ut
Bjerkehagen 3	Branntilsyn	TBRT	24. aug.	2 avvik	Avvik 1 De ansatte ved BOAS unngår ikke unødig risiko for at brann kan oppstå. Avvik 2 De ansatte ved BOAS har ikke iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet.	Ja
Idrettshallen Skusvingen 27	Branntilsyn	TBRT	30. nov.	1 avvik	Oppdal kommune har ikke iverksatt rutiner som sikrer at personer med arbeidspl	Ja
Oppdalshallen	Branntilsyn	TBRT	7. des.	4 avvik	Avvik 1 Oppdal kommune har ikke gjort brukerne av byggverket tilstrekkelig kjent med kravene som har betydning for brannsikkerheten som gjelder byggverket. Avvik 2 Pensjonistforeningen sørger ikke for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon. Avvik 3 Bruker har ikke informert eieren om skader i byggverket som kan påvirke sikkerheten mot brann. Avvik 4 Pensjonistforeningens systematiske sikkerhetsarbeid er mangelfullt.	Ja
Sildrevegen og Lypinvegen (5 er	Feietilsyn	TBRT	15. mar.	5 avvik	Ikke klargjort for feiing.	Ja
Sildrevegen og Lypinvegen (5 er	Feietilsyn	TBRT	14. apr.	5 avvik	Husstige ikke reist.	Ja
Bjerkehagen 11 B	Feietilsyn	TBRT	14. jun.	0 avvik	Ikke aktuelt	Ja
Bjerkevegen 15 B	Feietilsyn	TBRT	14. jun.	2 avvik	Avvik 1 Typegodkjent takstige må monteres. Avvik 2 Brennbart materiale for nære sotluke.	Ja

Oppfølging av tilsyn 2023

Oppdal kommune

Objekt	Tema	Tilsyn fra	Dato	Funn	Type avvik	Avvik lukket
Oppdal brannstasjon	El-tilsyn	Tensio	2. aug.	9 avvik	<p>1 Dokumentasjon Eier kunne ikke fremvise erklæring om samsvar for anlegget. Jf. fel § 13. Samsvarserklæring kunne ikke fremvises.</p> <p>2 Dokumentasjon Eier kunne ikke fremvise dokumentasjon for anlegget. Jf. fel § 13. Rapport fra sluttkontroll kunne ikke fremvises. Hovedfordeling Materiell var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. fel § 32.</p> <p>3 Ved PEN-splitt; PEN leder fra nett er Gul/Grønn og lask til jordskinne er merket som N leder.</p> <p>4 Hovedfordeling Det var ikke satt opp enlinjeskjema i anlegg som krever dette. Jf. fse § 19. Oppdatert enlinjeskjema med aggregatvender og effektbrytere for aggregatdrift og nettdrift manglet.</p> <p>5 Sikringsfordeling Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. Jf. fel § 32. Kursoversikt og merking kvalitetssikres ; XF 310 C32A/4 upri. XF 208 C32A/4 pri. Lengde på kurser er oppgitt til 25m, gjelder f.eks. solcelleomformer, platetopp og eksosvifte i garasjeanlegg. 6 Kontor Utstyr/anleggsdel manglet jordforbindelse. Jf. fel § 21. Stikkontakter i kanal og stikk. på vegg i "Kontor Brann" manglet jordforbindelse.</p> <p>7 Garderobe Utstyr/anleggsdel manglet jordforbindelse. Jf. fel § 21. Stikkontakt ved skjerm manglet jordforbindelse. SOLCELLEINSTALLASJON</p> <p>Generelt Materiell var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. fel § 32.</p> <p>1 Anlegg med solcelleinstallasjon var ikke merket etter NEK 400:712:514.1. NEK 400 2018/2022 beskriver merking ved leveringspunkt nett, fordelingstavle som inverter er koblet til, lett synlig skilt ved inngang bygning og ved bygningens brannorienteringsplan.</p> <p>2 Dokumentasjon Eier kunne ikke fremvise dokumentasjon for anlegget. Jf. fel § 13. Dokumentasjon for utstyr i solcelleinstallasjon kunne ikke fremvises. Inverter fra SolarEdge har DC- bryter som opsjon, er denne valgt? Er plugger/kontakter for DC forbindelser montert etter anvisning?</p>	Ja